

**R66 Сервисное письмо SL-43**

**R44 Сервисное письмо SL-85**

**ДАТА:** 16 Марта 2023 г.

**КОМУ:** Владельцам, эксплуатантам и персоналу по техническому обслуживанию вертолётов R66 , R44

**ТЕМА:** Равноценный балансировочный стенд РВ


**ОСНОВАНИЕ:** В текущих разделах статической балансировки хвостового ротора Руководства по техническому обслуживанию (ММ) RHC указано "балансировочный стенд Anderson 20 (или эквивалент)". Приемлемый эквивалент описан на стр. 2.

**ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:**

---

Смотреть на стр.2

(Далее)



### Примечание

**Убедитесь, что узел хвостового ротора имеет зазор до углов, противовеса и стола. Выполняйте статическую балансировку в условиях отсутствия сквозняка или ветра.**